



- Montageanleitung
- Assembly instructions
- Notice de montage
- Montagehandleiding
- Návod na montáž
- Instrucțiune de montaj
- Navodila za namestitev
- Installationstruktioener



**D**

Pos.

- 1 1 x Koppelprofil
- 2 2 x Klebeadapter mit Doppelklebeband
- 3 2 x Linsenkopfschraube M4 x 6 / 8 mm DIN 7985
- 4 2 (3) x Kleber
- 5 3 x Aufrollhilfe

GB

Pos.

- 1 1 x Corner gasket profile
- 2 2 x Adapter with double-sided adhesive tape
- 3 2 x Screw M4 x 6 / 8 mm DIN 7985
- 4 2 (3) x Glue
- 5 3 x Coil up aid

F


Pos.

- 1 1 x Profilé d'assemblage
- 2 2 x Adaptateur adhésif avec ruban adhésif double face
- 3 2 x Vis M4 x 6 / 8 mm DIN 7985
- 4 2 (3) x Adhésif
- 5 3 x Encrouleur

NL

Pos.

- 1 1 x Koppelprofil
- 2 2 x Lijmadapter met tweezijdig plakband
- 3 2 x Schroeven M4 x 6 / 8 mm DIN 7985
- 4 2 (3) x Lijm
- 5 3 x Oprolhelp



Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, fett-, wachs- und trennmittelfrei sein. Als Untergrund eignen sich alle rauen und glatten Untergründe wie Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz, viele Kunststoffe und Lamine. Auf Putz, Tapeten oder lackierten Oberflächen ist die Belastbarkeit entsprechend beschränkt. Auf Polyethylen, Polypropylen und Polytetrafluorethylen ist keine Haftung gegeben. Auf anderen Untergründen sind Vorversuche ratsam. Fläche am Besten nur mit einem trockenen, sauberen Tuch fest abreiben. Achtung! Verwenden Sie vor dem Aufbringen keine konventionelle Reiniger. Bei Bedarf Trennmittel mit reinem Alkohol entfernen (eine Stunde ablüften lassen). Bei gewachsenen Natursteinen wachslösenden Reiniger verwenden. Verarbeitungstemperatur +5° bis +40°C. Kleber nach Ablauf des eingepprägten Datums nicht mehr verwenden.

Sicherheitshinweis:

Hautkontakt mit dem nie wiederbohren-Kleber ist unbedenklich. Einfach mit fließendem Wasser und Seife abspülen. Nach Augenkontakt mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren. Nach Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

The attachment surfaces must be able to bear the load in question, and they must be clean, dry and free of grease, wax and solvents. Nie wieder bohren is ideally suited for mounting objects on firm surfaces, both rough and smooth, like tile, natural stone, glass, concrete, metal, wood and many plastics and laminates. On plaster, wallpaper or painted surfaces the load-bearing capacity is reduced. Polyethylene, polypropylene and polytetrafluoroethylene do not permit sufficient adhesion. Wipe it thoroughly with a clean, dry cloth. Caution! Do not use conventional cleaner. Solvents can generally be removed with alcohol (allow to dry for one hour). When working with waxed natural stone, use a cleaning agent that dissolves wax. Processing temperature +5°C to +40°C.

Safety information:

The contact with the nie wieder bohren adhesive is not harmful to the skin. Just wash with soap and rinse with running water. In case of contact with eyes, rinse thoroughly with water and consult a doctor. If adhesive is swallowed, call a doctor immediately.

Les surfaces doivent être assez solides pour supporter la charge prévue, être propres, sèches et exemptes de produit gras, de cire et de solvants. Nie wieder bohren est parfaitement adapté à la fixation d'objets sur des surfaces rugueuses et lisses résistantes, telles que le carrelage, la pierre naturelle, le verre, le béton, le métal, le bois et un grand nombre de matériaux synthétiques et d'agglomérés laminés. Sur les surfaces crépées, tapissées ou vernies, la charge admissible est limitée en conséquence. Aucune adhérence n'est possible sur le polyéthylène, le polypropylène et le polytétrafluoréthylène. Sur les autres surfaces, il est conseillé de faire des essais au préalable. Pour une plus grande efficacité, frotter la surface à l'aide d'un tissu propre et sec. Attention! Ne pas utiliser de nettoyant ménager. Les solvants peuvent généralement être éliminés à l'aide d'un produit à base d'alcool (aérer pendant une heure). Pour les surfaces en pierre naturelle cirée, utiliser un produit permettant d'enlever la cire. La température lors de la mise en place doit être comprise entre +5°C et +40°C. Ne plus utiliser la colle après la date indiquée sur l'emballage.









Consignes de sécurité:




Le contact avec colle nie wieder bohren ne présente aucun danger pour la peau: laver simplement avec du savon et rincer sous l'eau courante. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.





De ondergrond moet stevig, schoon, droog, vetvrij, en ook vrij zijn van restproducten zoals silicone. Alle ruwe en gladde ondergrond is geschikt als basis, zoals tegels, natuursteen, glas, beton, metaal, hout, veel kunststofsoorten en laminaat. Op stucwerk, behang of gelakte ondergrond is de belasting afhankelijk van de samenstelling beperkt. Op polyethyleen, polypropyleen en polytetrafluorethyleen is geen hechting mogelijk. Op andere ondergrond dient men dit voor de zekerheid eerst uit te proberen. De oppervlakte kunt U het beste met een droge, schone doek stevig schoonwrijven. Let op! Gebruik voor het aanbrengen geen conventioneel reinigingsmiddel. Indien nodig eventuele vuil- en andere resten met pure alcohol verwijderen (en uur laten verdampen). Bij met was behandeld natuursteen eerst de was verwijderen met een wasverwijderaar. Werktemperatuur +5°C tot 40°C. Lijm na afloop van de geldigheidsdatum niet meer gebruiken.






Veiligheidsaanwijzing:

Huidcontact met nooit meer bohren-lijm is mogelijk. Eenvoudig met water en zeep afspoelen. Na oogcontact met veel water spoelen en een arts raadplegen. Bij inslikken direct doktersadvies vragen.










807-3

Universal Montageanleitung
Nie wieder bohren
für diverse Badewannenaufsätze.

Fitting instructions for
no more drilling
for various shower screens.

Notice de montage universelle
Plus jamais de perçage repercer pour les
différentes configurations de pare baignoire.

Universeel montagevoorschrift
nooit meer boren
voor diverse badwanden.



D

Pos.

- 1 1 x Koppelprofil
- 2 2 x Klebeadapter mit Doppelklebeband
- 3 2 x Linsenkopfschraube M4 x 6 / 8 mm DIN 7985
- 4 2 (3) x Kleber
- 5 3 x Aufrollhilfe

F

Pos.

- 1 1 x Profilé d'assemblage
- 2 2 x Adaptateur adhésif avec ruban adhésif double face
- 3 2 x Vis M4 x 6 / 8 mm DIN 7985
- 4 2 (3) x Adhésif
- 5 3 x Encrouleur

GB


Pos.

- 1 1 x Corner gasket profile
- 2 2 x Adapter with double-sided adhesive tape
- 3 2 x Screw M4 x 6 / 8 mm DIN 7985
- 4 2 (3) x Glue
- 5 3 x Coil up aid

NL

Pos.

- 1 1 x Koppelprofil
- 2 2 x Lijmadapter met tweezijdig plakband
- 3 2 x Schroeven M4 x 6 / 8 mm DIN 7985
- 4 2 (3) x Lijm
- 5 3 x Oprolhulp



Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, fett-, wachs- und trennmittelfrei sein. Als Untergrund eignen sich alle rauen und glatten Untergründe wie Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz, viele Kunststoffe und Lamine. Auf Putz, Tapeten oder lackierten Oberflächen ist die Belastbarkeit entsprechend beschränkt. Auf Polyethylen, Polypropylen und Polytetrafluorethylen ist keine Haftung gegeben. Auf anderen Untergründen sind Vorversuche ratsam. Fläche am Besten nur mit einem trockenen, sauberen Tuch fest abreiben. Achtung! Verwenden Sie vor dem Aufbringen keine konventionelle Reiniger. Bei Bedarf Trennmittel mit reinem Alkohol entfernen (eine Stunde ablüften lassen). Bei gewachsenen Natursteinen wachslösenden Reiniger verwenden. Verarbeitungstemperatur +5° bis +40°C. Kleber nach Ablauf des eingepprägten Datums nicht mehr verwenden.

Sicherheitshinweis:

Hautkontakt mit dem nie wieder bohren- Kleber ist unbedenklich. Einfach mit fließendem Wasser und Seife abspülen. Nach Augenkontakt mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren. Nach verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

The attachment surfaces must be able to bear the load in question, and they must be clean, dry and free of grease, wax and solvents. Nie wieder bohren is ideally suited for mounting objects on firm surfaces, both rough and smooth, like tile, natural stone, glass, concrete, metal, wood and many plastics and laminates. On plaster, wallpaper or painted surfaces the load-bearing capacity is reduced. Polyethylene, polypropylene and polytetrafluoroethylene do not permit sufficient adhesion. Wipe it thoroughly with a clean, dry cloth. Caution! Do not use conventional cleaner. Solvents can generally be removed with alcohol (allow to dry for one hour). When working with waxed natural stone, use a cleaning agent that dissolves wax. Processing temperature +5°C to +40°C.

Safety information:

The contact with the nie wieder bohren adhesive is not harmful to the skin. Just wash with soap and rinse with running water. In case of contact with eyes, rinse thoroughly with water and consult a doctor. If adhesive is swallowed, call a doctor immediately.

Les surfaces doivent être assez solides pour supporter la charge prévue, être propres, sèches et exemptes de produit gras, de cire et de solvants. Nie wieder bohren est parfaitement adapté à la fixation d'objets sur des surfaces rugueuses et lisses résistantes, telles que le carrelage, la pierre naturelle, le verre, le béton, le métal, le bois et un grand nombre de matériaux synthétiques et d'agglomérés laminés. Sur les surfaces crépées, tapissées ou vernies, la charge admissible est limitée en conséquence. Aucune adhérence n'est possible sur le polyéthylène, le polypropylène et le polytétrafluoréthylène. Sur les autres surfaces, il est conseillé de faire des essais au préalable. Pour une plus grande efficacité, frotter la surface à l'aide d'un produit à base d'alcool (aérer pendant une heure). Pour les surfaces en pierre naturelle cirée, utiliser un produit permettant d'enlever la cire. La température lors de la mise en place doit être comprise entre +5°C et +40°C. Ne plus utiliser la colle après la date indiquée sur l'emballage.


Consignes de sécurité:

Le contact avec colle nie wieder bohren ne présente aucun danger pour la peau: laver simplement avec du savon et rincer sous l'eau courante. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

De ondergrond moet stevig, schoon, droog, vetvrij, en ook vrij zijn van restproducten zoals silicone. Alle ruwe en gladde ondergrond is geschikt als basis, zoals tegels, natuursteen, glas, beton, metaal, hout, veel kunststofsoorten en laminaat. Op stucwerk, behang of gelakte ondergrond is de belasting, afhankelijk van de samenstelling beperkt. Op polyethyleen, polypropyleen en polytetrafluorethyleen is geen hechting mogelijk. Op andere ondergrond dient men dit voor de zekerheid eerst uit te proberen. De oppervlakte kunt U het beste met een droge, schone doek stevig schoonwrijven. Let op! Gebruik voor het aanbrengen geen conventioneel reinigingsmiddel. Indien nodig eventuele vuil-en andere resten met pure alcohol verwijderen (en uur laten verdampen). Bij met was behandeld natuursteen eerst de was verwijderen met een wasverwijderaar. Werktemperatuur +5°C tot 40°C. Lijm na afloop van de geldigheidsdatum niet meer gebruiken.

Veiligheidsaanwijzing:

Huidcontact met nooit meer bohren-lijm is mogelijk. Eenvoudig met water en zeep afspoelen. Na oogcontact met veel water spoelen en een arts raadplegen. Bij inslikken direct doktersadvies vragen.



2

① Pos. 1

②

Bei Maßunterschied hier markieren und sägen.
 If there is a difference in size please mark and saw here.
 Si les mesures sont différentes, marquer ici et scier
 Bij maatverschil hier aftekenen en zagen

3

Schnittkante nach unten drehen
 Twist down cut edge
 Tourner l'arête vive vers le bas
 Snijkant naar onderzijde draaien

Pos. 1

4

①


100mm

Pos. 1

100mm

②

Ø 5 mm




Bitte folgen Sie jetzt Bild 3 und folgende auf Seite 4.

Please follow now the pictures, starting with picture 3, on page 4.

Veillez voir maintenant l'image no.3 et suivantes sur page 4.

Zie nu graag afbeelding 3 en volgende op pagina 4.



Kontrollbeleg Control Receipt

Prüfnummer / Inspection number



Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



Ersatzteilbestellung/



Fax 02962 / 972-4260

Allgemeine technische Probleme:



Telefon 02962 / 972-40

E-mail:



ersatzteile@duschservice.de